



EL ALCALDE DE EL CAMPELLO FIRMA CON NERCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO CENTRO Y EL TRINQUET CON UNA INVERSIÓN DE 2.526.480 EUROS

El alcalde de El Campello, Juano Berenguer, ha firmado ya el contrato con la mercantil **Nerco Construcciones y Proyectos** para ejecutar las obras de rehabilitación del Polideportivo Centro y el trinquet de pilota, que se prolongarán por espacio de un año, y con una inversión de 2.526.480 euros, IVA incluido.

La Mesa de Contratación fue el órgano que eligió la propuesta presentada por **"Nerco Construcciones y Proyectos"**, especializada en rehabilitación de edificios y restauración de viviendas con sede en Mutxamel, tras el expediente que tramitó la concejalía de Infraestructura Pública que dirige Cristian Palomares.

Una vez se firme el acta de replanteo, durante doce meses los clubes que normalmente entrenan o disputan competiciones en ese pabellón dispondrán de otras instalaciones con las que está conveniando el edil de Deportes, Marcos Martínez, como polideportivos de municipios vecinos, instalaciones de la Universidad de Alicante y centros educativos del municipio.

Antes del inicio de las obras y el cierre de las instalaciones se comunicará a los afectados por el cierre de las instalaciones. El traslado a otros municipios de los deportistas no afectará a los menores, que seguirán con su actividad dentro del término municipal, sin que tengan que trasladarse.

Si todo discurre según lo previsto, las obras arrancarían este mismo año, según el proyecto redactado por el arquitecto Miguel Rodenas Mussons, designado como responsable de la dirección facultativa de las obras. El área municipal encargada del seguimiento y ejecución de los trabajos es Infraestructura Pública, a través del arquitecto municipal Miguel Bernabéu Alted.

REHABILITACIÓN COMPLETA

Las obras incluyen la reforma de vestuarios y pistas del Pabellón Polideportivo Centro, instalación deportiva construida hace más de 30 años que precisa la subsanación de una serie de problemas de funcionamiento, y su adaptación a las exigencias de accesibilidad universal vigentes.

Alguno de dichos problemas son humedades en cubierta, fisuras localizadas en fábrica cerámica, servicios higiénicos obsoletos y no accesibles, cafetería que no dispone de salida de humos y no constituye un establecimiento independiente del edificio deportivo.

En relación con el trinquet, que forma parte del Pabellón Polideportivo Centro como una instalación deportiva añadida con posterioridad a la construcción principal, el proyecto contempla dotarlo de cubierta para satisfacer la demanda de los usuarios.